ARCHITEKTONICKÉ HODNOCENÍ OBJEKTŮ

č.	Popis stavby	Fotodokumentace
	I. + II. Objekty památkově chráněné a historicky cenné	
1	**Kostel sv. Máří Magdalény -** postaven v barokním stylu v letech 1723 - 1726 podle návrhu J.B.Santini Aichla (někdy též připisován okruhu italského architekta Alliprandiho), zbudován na místě původního gotického kostelíka, který je jako farní připomínán již roku 1350 při soupisu obcí Dobrušského děkanátu, hlavní oltář z 18. stol. od sochaře J. Hartmanna, varhany z r. 1729, barokní křtitelnice a obrazy křížové cesty z 1. pol: 18. stol., před kostelem sousoší P. Marie se sv. Josefem, Jáchymem a Annou z r. 1781	
2	**Fara -** jeden z nejzajímavějších objektů v obci, nyní bohužel odsouzen k zániku, neboť musí ustoupit novému bytovému domu. Obložení fasády bývalo dřevěné, nikoliv cementovláknitými šablonami.	
3	**Hotel Národní dům -** postaven v roce 1929 na místě bývalé německé hospody Deutsches Haus. Rekonstruován v letech 1981 - 84. Úprava střechy a novodobá okna působí dosti nevhodně. V nedávné době byl při další přestavbě přeměněn taneční sál na bazén.	
4	**Dům č. p. 3 -** zděný dům v centru obce nese typické rysy původní architektury zdejšího kraje.	
5	**Škola -** vystavěna v letech 1893 - 95. Před tím se vyučovalo v dřevěné chalupě, která již nestačila pojmou množství dětí a nevyhovovala ani novým předpisům.Dvoupodlažní zděná stavba s náznakem novorenesančního slohu byla postupně opravována. V roce 1996 byly v podkroví zbudovány tři byty.	
6	**Dům č. p. 126 -** zděný dům v centru obce nese typické rysy původní architektury zdejšího kraje.	
7	**Museum -** budova podobného charakteru jako škola (č. 5) sloužila jistou dobu jako školní jídelna, později mateřská škola a dnes je v ní Muzeum zimních sportů a řemesel.	

č.	Popis stavby	Fotodokumentace
8	**Obecní úřad -** zděná budova nese typické rysy původní architektury zdejšího kraje.	
9	**Dům č. p. 62 -** zděný dům nese typické rysy původní architektury zdejšího kraje.	
10	**Dům č. p. 68** - zděný dům nese typické rysy původní architektury zdejšího kraje.	
11	**Dům č. p. 70** - zděný dům nese typické rysy původní architektury zdejšího kraje.	
12	**Dům č. p. 142** - zděný dům nese typické rysy původní architektury zdejšího kraje.	
13	**Soubor domů na "staré cestě"** - drobné dřevěné chalupy, které kdysi patřily nejchudším obyvatelům, jsou dnes využívány k rekreaci.	
14	**Soubor domů u odbočky na Rychnov. n. Kněžnou** - částečně zachované roubené stavby, dnes využívány k rekreaci.	
15	**Jiráskova chata** - též Jiráskův dům, byla postaven Klubem českých turistů v letech 1928 - 30. Zachovala se v původní podobě. Je dobře viditelná ve svahu nad Deštným.	

č.	Popis stavby	Fotodokumentace
16	**Chata Panoráma** - původní německý dřevěný hostinec koupil JUDr. Jindřich Štemberka, zakladatel turistiky v Orlických horách, a dal jej roku 1915 přestavět na turistickou chatu. V roce 1921 zde byla za přítomnosti Aloise Jiráska slavnostně předána do užívání turistická trasa po hřebeni hor. V ploché části stavby je taneční sál. Chata je dobře viditelná ve svahu nad Deštným.	
17	**Kaple sv. Anny -** též kaple P. Marie, dřevěná kaple postavena na poutním místě r. 1809, zrekonstruována a znovuvysvědcena r. 1996, v posledních letech byla obnovena také křížová cesta.	
18	**Hotel Orlice** - postaven v roce 1931 na místě bývalé německé hospody. Stavba dobře zachována.	
19	**Dům č. p. 174** - původní roubená chalupa, dnes využívána k rekreaci.	
20	**Kaplička Nejsvětější Trojice v Zákoutí** - příklad drobné architektury v obci. Menší vadou na kráse je lepenková střecha. Podobných kapliček a křížků je podél cest v Deštném více.	
21	**Dům č. p. 178** - původní roubená chalupa, dnes využívána k rekreaci.	
22	**Dům č. p. 179** - původní roubená chalupa, dnes využívána k rekreaci. Drobnou vadou je nepůvodní barevný nátěr okenních rámů.	

č.	Popis stavby	Fotodokumentace
	III. Vhodné novostavby	
23	**Přístavba chaty Jitřenka** - vzdělávací středisko ČEZ. Není jasné, proč nebyl odstraněn původní objekt Jitřenky. Přilepení ke staré chatě působí poněkud komicky, jinak se jedná o zdařilý příklad novostavby v horském prostředí.	
24	**Novostavba tří bytových domů pod sjezdovkami** - plně vyčerpávají výškový limit tří nadzemních a dvou podkrovních podlaží, přesto díky údolní poloze nenarušují krajinný ráz. Zdařilá realizace tolik diskutovaných apartmánů má ideální polohu pod sjezdovkami.	
25	**Novostavba - hotel Praha** - zdařilá realizace ubytovacího zařízení pod sjezdovkami.	
26	**Novostavba - rekreační chalupa u hotelu Alba** - příklad novodobé roubenky.	
27	**Novostavba - rekreační chalupa v Zákoutí** - příklad novodobé roubenky.	
	IV. + V. Objekty nevhodné a zchátralé	
28	**Vojenské rekreační chaty** - podniková rekreace za socialismu a její následky...a tohle je ještě ten lepší případ.	
29	**Torzo bývalé chaty u hotelu Alba** - co začala povodeň, dokonal zub času a absence údržby. Nepěkná vizitka hned u hlavní silnice...	

č.	Popis stavby	Fotodokumentace
30	**Torzo bývalé sklárny "Karolinina huť"** - vystavěna roku 1873 továrníkem Kadlíkem z bývalého hospodářství. Huť prosperovala, vyráběla vázy, sklenice, lahve i šperky, které se prodávaly v Praze i jinde. Dřevo bylo odebíráno z nedalekého Luisina údolí. Pak změnila továrna několik majitelů a roku 1908 vyhořela. Nakrátko byla ještě uvedena do provozu, ale definitivní konec huti i orlického sklářství přišel roku 1911. Dnes prakticky v havarijním stavu, bez střech, bez možnosti záchrany.	
31	**Boudy pod sjezdovkami** - nedostatečné zázemí pro stovky lyžařů.	
32	**Horská chata nad bývalým JZD** - tomuto domu by nebylo co vytknout, pokud by měl jinou střešní krytinu. Světlý plech se za slunečného počasí odráží a chata tak doslova "oslňuje" na vzdálenost několika kilometrů!	
33	**Torzo bývalého JZD** - část areálu se daří využít pro chov koní a jezdecký sport, ale některé budovy jsou již v pokročilém stádiu rozpadu...	
34	**Horská chata v centru obce** - podniková rekreace za socialismu a její následky...ještě, že je chata utopená v údolí a není tak moc vidět.	
35	**Bytové domy v centru obce** - paneláky by byly horší, ale ani tyto bytovky nevyhoví požadavkům na zástavbu v horském prostředí. Vadí zejména ploché střechy, nízká tepelně-izolační schopnost obvodových stěn a hlavně okolní garáže, boudy, rozpadlé skleníky apod. Úprava parteru by prospěla.	

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.